



VIA SAN GIOVANNI (VICO LETTO) - VIA SAN GIOVANNI

Non sono consentiti ulteriori incrementi volumetrici, eccezione fatta per gli incrementi dovuti a:

- modifica delle falde sino al raggiungimento del valore minimo necessario al corretto deflusso delle acque meteoriche (pendenza massima falda 25%)
- in caso di rifacimento della copertura, il volume evidenziato in rosso nel 3D, dovrà essere demolito. In tal modo si potrà di nuovo individuare, in modo netto, la presenza della "lolla".
- la copertura dovrà essere realizzata con materiali tradizionali
- in caso di rifacimento della facciata prediligere il portale ad arco

19.19b