






2010




1939



1842




Estratto della carta del 1842



Estratto della carta del 1939




Estratto della foto aerea del 2008




Invariante strutturale rispetto al 1939

- Invariato
- Variato
- Corso d'acqua
- Volume 1939
- Volume attuale


Il punto oggetto di osservazione coincide con la confluenza delle strade denominate via Concordia e via Unione nella via Risorgimento
Le variazioni riguardano i fronti della via Risorgimento, che nasce in seguito alla canalizzazione della Rio Concias.



Ricostruzione dell'edificio del 1939



Ricostruzione dell'edificio attuale



Sovrapposizione dell'edificio del 1939 con l'edificio attuale

INVARIANTI STRUTTURALI - accessi via Unione - Via Concordia - Via Risorgimento

Gen.09.H