




Individuazione UMI _ Carta di impianto 1939



Individuazione UMI _ GIS impianto attuale con 1939
scala 1:1000



Datazione degli edifici
scala 1:1000

Edifici di valore storico

- ST1 conservati
- ST2 conservati + trasformazioni reversibili o coerenti
- ST3 degradati
- ST4 degradati + trasformazioni reversibili o coerenti

Edifici da riqualificare

- RQ1 conservati + trasformazioni sostanziali
- RQ2 degradati + trasformazioni sostanziali
- N Edifici alterati o di nuova costruzione

- R Rudere
- AL Aree libere

- Edifici riconducibili al periodo antecedente al 1939
- Edifici riconducibili al periodo 1939 - 1950
- Edifici riconducibili al periodo 1950 - 1970
- Edifici riconducibili al periodo successivo al 1970
- Edifici parzialmente antecedenti al 1939




Foto a 45° _ Classificazione degli edifici



LOCALIZZAZIONE

indirizzo via Risorgimento
foglio 5 all. A
mappale 2338
classificazione
9.20 aree libere AL

SEZIONE TECNICA

superficie lotto 284,70 mq
superficie coperta 0,00 mq
superficie libera 284,70 mq
volume edificato 0,00 mc
altezza massima di gronda 0,00 m
indice fondiario 3 mc/mq
indice di fabbricazione 0,00 mc/mq
larghezza fronte strada 17,91 m

SEZIONE DESCRITTIVA UNITÀ EDILIZIE

destinazione d'uso	livello di piano	proprietà	utilizzo
residenziale	piano terra	privata	abitato
commerciale	piano primo	pubblica	disabitato
artigianale	piano secondo		

UMI	DATAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	
9.20	-	struttura -	finiture -

CONGRUENZA - INCONGRUENZA

9.20 nessuna alterazione

9.20 SEZIONE TECNICA UNITÀ EDILIZIE

fondazioni	murature	solai	coperture
-	-	-	-
paramenti	intonaci	infissi	manto di copertura
-	-	-	-

TIPO EDILIZIO T.0.0

tipo edilizio di riferimento
- il lotto risulta essere ineditato
tipo di accesso al lotto -
tipo di recinzione -
destinazione d'uso degli spazi aperti -
note e criticità -

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Unità Minima di Intervento 20 _ Isolato 09

9.20a