

Individuazione UMI _ Carta di impianto 1939

Individuazione UMI _ GIS impianto attuale con 1939
scala 1:1000

Datazione degli edifici
scala 1:1000

Edifici di valore storico
- ST1 conservati
- ST2 conservati + trasformazioni reversibili o coerenti
- ST3 degradati
- ST4 degradati + trasformazioni reversibili o coerenti

Edifici da riqualificare
- RQ1 conservati + trasformazioni sostanziali
- RQ2 degradati + trasformazioni sostanziali
- N **Edifici alterati o di nuova costruzione**
- R **Rudere**
- AL **Aree libere**

- Edifici riconducibili al periodo antecedente il 1939
- Edifici riconducibili al periodo 1939 - 1950
- Edifici riconducibili al periodo 1950 - 1970
- Edifici riconducibili al periodo successivo al 1970
- Edifici parzialmente antecedenti al 1939

A _ 2004

B _ 2012

Foto a 45° _ Classificazione degli edifici









LOCALIZZAZIONE

indirizzo via Risorgimento 98
foglio 5 all. A
mappale 2476
classificazione
21.25 Area Libera _ **AL**

SEZIONE TECNICA

superficie lotto 155.95 mq
superficie coperta - mq
superficie libera - mq
volume edificato - mc
altezza massima di gronda 6.30 m
indice fondiario 3 mc/mq
indice di fabbricazione - mc/mq
larghezza fronte strada 10.80 m

SEZIONE DESCRITTIVA UNITÀ EDILIZIE

destinazione d'uso	livello di piano	proprietà	utilizzo
residenziale	piano terra	privata	abitato
commerciale	piano primo	pubblica	disabitato
artigianale	piano secondo		

UMI	DATAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	
21.25	-	**struttura -**	**finiture -**

CONGRUENZA - INCONGRUENZA

21.25	-

21.25 SEZIONE TECNICA UNITÀ EDILIZIE

fondazioni	murature	solai	coperture
-	-	-	-
paramenti	**intonaci**	**infissi**	**manto di copertura**
-	-	-	-

TIPO EDILIZIO T.0.0

tipo edilizio di riferimento
- l'area deriva dal frazionamento di un'area più ampia
- non risulta sia mai stata edificata

tipo di accesso al lotto carrabile (cancello metallico)
tipo di recinzione cieca
destinazione d'uso degli spazi aperti -
note e criticità -

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Unità Minima di Intervento 25 _ Isolato 21

21.25a