




Individuazione Isolotto 1

- Perimetro centro matrice
- Perimetro isolotti 1939
- Variatione perimetro isolotto 1939-2008
- Aree pubbliche
- Edifici monumentali





Carta di impianto 1939



Ortofoto 2008



GIS



Dal confronto tra la Carta di impianto del 1939, l'Ortofoto del 2008 e l'attuale planimetria GIS si evince che il **perimetro dell'isolotto 1** non ha subito variazioni, eccezione fatta per l'arretramento del mappale 423 in prossimità dell'incrocio.

Il **tessuto viario** al contorno risulta inalterato, così come la Piazza Croce Santa. Nelle immagini di sinistra la piazza è ripresa rispettivamente verso e dalla via Unione. Gli scatti risalgono presumibilmente ai primi anni '50 (pavimentazione in terra battuta) e alla fine degli anni '50 o primi anni '60 (cementata). Nelle foto di destra è ritratta la via Croce Santa negli anni '50 e '60, con la piazza visibile sullo sfondo.

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Riconoscimento dell'isolotto 1

ISOL.01.A