




Individuazione Isolotto 2


- Perimetro centro matrice
- Perimetro isolotti 1939
- Variatione perimetro isolotto 1939-2008
- Aree pubbliche
- Edifici monumentali




Carta di impianto 1939



Ortofoto 2008





GIS



Dal confronto tra la Carta di impianto del 1939, l'Ortofoto del 2008 e l'attuale planimetria GIS si evince che il **perimetro dell'isolotto 2** non ha subito variazioni.

Il **tessuto viario** al contorno risulta inalterato, così come la Piazza Croce Santa. Nelle immagini in basso la piazza è ripresa rispettivamente verso e dalla via Unione. Gli scatti risalgono presumibilmente ai primi anni '50 (pavimentazione in terra battuta) e alla fine degli anni '50 o primi anni '60 (cementata).



IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE  
Riconoscimento dell'isolotto 2

Isolotto 2.A