




Individuazione isolati n. 6 - 7 - 17


- Perimetro centro matrice
- Perimetro isolati 1939
- Variazione perimetro isolato 1939-2008
- Aree pubbliche
- Edifici monumentali



Carta di impianto 1939



Ortofoto 2008



GIS



Dal confronto tra la Carta di impianto del 1939, l'Ortofoto del 2008 e l'attuale planimetria GIS si evince che il **perimetro degli isolati 6, 7 e 17** non ha subito variazioni ad eccezione di piccoli arretramenti di alcuni edifici rispetto all'asse stradale. Il **tessuto viario** al contorno risulta inalterato, così come l'**area pubblica** prospiciente gli isolati 6 e 7.

Di quest'ultima, attraverso l'analisi della documentazione fotografica, è possibile apprezzare l'evoluzione da slargo/piazza in quota rispetto alla strada (anni '50), a parcheggio in quota rispetto alla strada (anni '80), a piazza esclusivamente pedonale su sede propria rialzata rispetto alla strada (situazione attuale).



IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Riconoscimento degli isolati 6 - 7 - 17

Isol.06.07.17.A