



edificio con corte antistante e retrostante
Orientamento SUD EST- NORD OVEST



edificio con corte antistante e retrostante
Orientamento EST- OVEST



edificio con corte antistante e retrostante
Orientamento SUD EST- NORD OVEST

Carta di impianto 1939 _ Individuazione Unità Edilizie

Dall'ipotetica ricostruzione dell'edificato del 1939, si evidenzia una conservazione generale degli edifici prospicienti la via Unione e Concordia. Le UMI prospicienti la via Decimo e via Santa Lucia invece presentano delle importanti modifiche rispetto all'edificato storico, non tanto dal punto di vista tipologico, quanto dal punto di vista architettonico. Di seguito una breve descrizione per ciascuna UMI.

- le **UMI 1 e 2** presentano una importanti ampliamenti ma conservano la caratteristiche tipologiche originarie
- la **UMI 3** ha subito una variazione di tipologia
- le **UMI 4,5,6,7** sono casi di di demolizione con ricostruzione dell'edificio storico ma sono conservate le tipologie storiche
- la **UMI 8 e la UMI 9** conservano i caratteri tipologici e storici dell'edificio principale
- la **UMI 10** conserva la tipologia pur con ampliamenti e demolizioni
- la **UMI 11** conserva le caratteristiche tipologiche e architettoniche
- le **UMI 12,13,14,15,16,17,18** presentano un completo stravolgimento delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificato storico
- la **UMI 19** conserva la tipologia e le caratteristiche architettoniche dell'edificio con corte antistante e retrostante
- la **UMI 20** deriva dal frazionamento della UMI 21
- la **UMI 21** conserva le caratteristiche tipologiche
- la **UMI 22** conserva le caratteristiche tipologiche, ma l'edificio esistente è di recente realizzazione
- la **UMI 23** conserva le caratteristiche tipologiche pur con forti interventi architettonici
- la **UMI 24** ha subito importanti modifiche sull'edificio storico esulla corte antistante ospita un edificio di recente realizzazione con caratteri formali e rapporti non rispondenti all'edificato storico
- le **UMI 25,27,28,29** pur conservando le caratteristiche tipologiche presentano forti interventi sulle caratteristiche architettoniche

- la **UMI 30** è stata demolita e il lotto è libero
- le **UMI 31,32,33,34** conservano le caratteristiche tipologiche ma gli interventi recenti sono evidenti e importanti
- le **UMI 36,37,38,39,40,41** mantengono le caratteristiche tipologiche pur con ampliamenti e sostituzione dei materiali
- la **UMI 42** conserva quasi integralmente le caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie
- nella **UMI 43** un edificio di recente realizzazione sostituisce integralmente l'edificio storico
- la **UMI 44** consiste in un edificio d'angolo che rispetta e rispecchia l'edificato storico, modifica in la tipologia storica
- le **UMI 45, 46 e 47** conservano le caratteristiche della tipologia indicata sulla cartografia storica, pur con importanti interventi architettonici
- la **UMI 48** un edificio su due livelli sul fronte strada di recente realizzazione sostituisce l'edificio storico
- le **UMI 49, 50 e 51** pur avendo subito interventi di ampliamento sono state conservate le caratteristiche tipologiche storiche
- la **UMI 52** si presenta un edificio di recente realizzazione
- le **UMI 53, 54, 55** conservano le caratteristiche tipologiche storiche anche se soggette a interventi di ampliamento
- le **UMI 56 e 57** consistono in 2 edifici di nuova realizzazione
- le **UMI 58 e 59** mantengono le caratteristiche tipologiche e architettoniche storiche
- le **UMI 60, 61** nuovi edificazioni che modificano sostanzialmente la tipologia la indicata sulla carta
- le **UMI 62,63,64** sono edifici su più livelli di recente realizzazione, con caratteristiche architettoniche difforni dall'edificato storico. Viene però mantenuta la tipologia costruttiva. La UMI 64 in particolare si presenta con rapporti volumetrici contrastanti con il contesto

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Riconoscimento dell'edificato _ isolati 10

Isol.10.C