



casa in posizione arretrata rispetto al lotto con un lato in aderenza rispetto il fronte strada- corti antistante e retrostante non collegate tra di loro

case in posizione centrale rispetto al lotto corti antistante e retrostante. Gli edifici assumono una conformazione "a schiera".

casa in posizione centrale rispetto al lotto corti antistante e retrostante con conformazione a L. Le corti non sono collegate tra loro. L'accesso carrabile è ubicato sulla corte antistante, che è quella di dimensioni maggiori.

Carta di impianto 1939 _ Individuazione Unità Edilizie

Dall'ipotetica ricostruzione dell'edificato del 1939, si identificano poche costruzioni che hanno mantenuto le caratteristiche originarie. Particolarmente conservati i prospetti sul Vico I San Giovanni.

Di seguito una breve descrizione per ciascuna UMI.

- la **UMI 1** edificio che ha mantenuto le caratteristiche architettoniche e tipologiche
- la **UMI 2** edificio di recente realizzazione
- le **UMI 3, 4 5 e 6** ospitano edifici di recente realizzazione che possono conservare pochi elementi dell'edificato storico. Le tipologie originarie vedevano la presenza di edifici con corte antistante e retrostante.
- la **UMI 7** l'edificio attualmente presente rispecchia tipologicamente la costruzione storica ma con rapporti volumetrici non rispondenti all'edificato storico.
- le **UMI 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17** nascono dal frazionamento di UMI più ampie che con il tempo hanno subito interventi di edificazione che hanno modificato radicalmente l'edificato storico. Non sono riconoscibili le tipologie storiche
- le **UMI 18, 19, 20, 21** pur con ampliamenti consistenti eseguiti in epoca recente mantengono le caratteristiche tipologiche dell'edificazione storica riportata sulla cartografia.
- le **UMI 22, 23, 24, 25, 26 27** consistono tutte in edifici di recente realizzazione che hanno stravolto l'edificato storico
- la **UMI 28** pur con alcune superfetazioni presenta gli aspetti formali e tipologici dell'edificazione storica, in particolar modo dal punto di vista tipologico
- le **UMI 29 e 30** conservano gli aspetti tipologici ma le costruzioni hanno subito variazioni consistenti dal punto di vista formale e dei rapporti volumetrici
- la **UMI 31** consiste in un edificio di recente realizzazione con caratteristiche formali, architettoniche, tipologiche non legate con il passato edificio storico

IL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE
Riconoscimento dell'edificato _ isolato 19

Isol.19.C